

Vervangen flatcable Pioneer AVIC- X1 X1R X1BT	<b>€ 91,47</b>
Losse flex Pioneer	<b>€ 45,73</b>
Losse laser Pioneer AVIC- X1 X1R X1BT	<b>€ 140</b>
Laser vervangen Pioneer AVIC- X1 X1R X1BT excl. laser	<b>€ 42,35</b>
Laser reinigen Pioneer AVIC- X1 X1R X1BT	<b>€ 42,35</b>
Transportrol reinigen Pioneer AVIC- X1 X1R X1BT	<b>€ 42,35</b>
Connector naar black box Pioneer AVIC- X1 X1R X1BT vervangen excl. connector zonder schade aan PCB (dat wil zeggen geen sporen weg)	<b>€ 45</b>
Vervangen flatcable Kenwood model afhankelijk gemiddelde prijs (mask modellen)	<b>€ 35</b>
Kenwood display uitval herstellen afhankelijk van het model	<b>€ 35</b>
Honda Jazz radio probleem radio geen ontvangt / geen geluid op radio	<b>€ 90,75</b>
Pioneer F700BT, F900BT, F910BT start niet op blijft hangen in splash screen enz start constant opnieuw op, kortom problemen met de F serie!	<b>€ 42,35</b>
Positie schakelaar X1 X1R X1BT vervangen in de meeste gevallen 1 stuk (er worden altijd 2 stuks vervangen)	<b>€ 42,35</b>
Los printje met de schakelaars voor gemonteerd (oude print moet retour)	<b>€ 19,50</b>
Geen geluid op pre-outs alle modellen en alle merken (versterker uitgangen) in veel gevallen is dit snel en goed op te lossen	<b>€ 42,35</b>
Pioneer F920BT F930BT paswoord herstellen	<b>€ 42,35</b>
Toyota corolla verso radio navigatie geen geluid en geen display / valt uit	<b>€ 90,75</b>
Jaguar afstandsbediening schakelaar reparatie S-type X-type XJ8	<b>€ 36,30</b>